

МАРКА	<b>SXX, S720</b>
-------	------------------



**Gallorini**  
MASTER OF ALLOYS

#### Описание

**SXX – флюс для пайки**, служащий для удаления оксидов с поверхности металла и улучшения текучести припоя в процессе пайки. Он может использоваться как в виде порошка для ручной пайки, так и в виде раствора, следуя инструкциям ниже. Жидкий флюс особенно рекомендуется для производства пустотелой цепи, помогая припою растекаться поперек железного сердечника.

Когда SXX используется в качестве жидкого флюса, рекомендуется использовать флюс S720 в виде сухого порошка. Подходит для всех кратностей.

#### Стандартный процесс приготовления цепи для пайки

- Приготовить сцепляющий раствор
- Поместить цепочку в сцепляющий раствор на 1-2 минуты
- Вынуть цепочку из сцепляющего раствора и высушить
- Поместить цепочку в чистый бурат с 2-мя ложечками сухого флюса
- Поместить цепочку в другой бурат с 3-мя ложечками сухого талька
- После удаления излишка талька цепочка готова к пайке в конвейерной печи

#### Рабочие условия

Температура и скорость печи зависят от типа цепи и внешних условий, рекомендуемая температура 890°C - 925°C.

Связывайтесь с нами для дальнейших рекомендаций.